

정 보 공 개

[자동차 진입억제용 부적격 볼라드 철거현황]

□ 사업개요

- 사 업 명 : 안성시 차량진입 억제용 부적격 볼라드 철거공사
- 위 치 : 안성 1, 2, 3동 및 공도읍 일원
- 사 업 량 : 볼라드 철거 836개소 (스테인레스 429, 화강석 329, PE 78)
- 사업기간 : 2014.04. ~ 05.

□ 철거사유

- 『보도설치 및 관리지침』에 적합하지 않게 설치되어 감사원 및 안전행정부 감사시 지적된 자동차 진입억제용 부적격 볼라드를 정비하고자 함.

□ 볼라드 처리방법

- 화강석 볼라드는 건설폐기물 처리하고 철재 볼라드는 고재처리

□ 향후대책

- 『보도설치 및 관리지침』 『교통약자의 이동편의 증진법』 제21조 규정에 의거 시설기준에 적격하고 현장여건에 부합되는 시설을 점진적으로 재설치할 계획임.

볼 라 드 수 량 집 계 (안 성)

LINE	볼 라 드			포 장 재				
	스테인레스	화강석	P.E	화강판석	보도블럭	투수콘	소형고압블럭	아스콘
A	16	6	17	17	20	-	-	2
C	-	10	13	13	10	-	-	-
E	13	-	44	44	-	10	-	3
F	90	9	4	-	103	-	-	-
G	3	26	-	-	-	-	29	-
소 계	122	51	78	74	133	10	29	5
총 계	251			251				

볼라드수량집계(공도)

LINE	볼라드		포장재	
	스테인레스	화강석	소형고압블럭	투수콘
A	-	85	35	50
B	36	89	40	85
C	27	15	42	-
D	38	-	38	-
E	32	67	99	-
F	46	40	86	-
G	95	-	95	-
H	36	8	8	36
소계	310	304	443	171
총계	614		614	